

# FUAT OTO YEDEK PARÇA *frenleriniz için aradığınız her şey...*

## JALTEST 24.3.1.1.7 (304) Güncelleme İçeriği



- Arıza tespit raporlarında tabloların görüntülenmesi iyileştirildi.
- MY2019 IVECO modellerinde ECAS CAN2-ASM süspansiyonunun kalibrasyonu sırasında meydana gelen 004 hatası giderildi.
- SCANIA APS2 basınçlı hava üretim sistemine bağlantı iyileştirildi.
- CUMMINS sistemlerinde VGT kalibrasyonu ile ilgili ayarlamalar yapıldı.



### TRAILER KNORR-BREMSE İTEBS

- SOP+1 M1 yazılımı (800.137) en son sürüme güncellendi.
- TEBS Gen2.x sistemine bağlantı sorunu giderildi.
- TPMS R141 yapılandırmasında meydana gelen hata düzeltildi.
- EOLT'de iLvl testi yükleme hatası düzeltildi.
- EOLT'de kaçak testi yükleme hatası giderildi, ölçüm eklendi.
- Yazılım güncelleme süresi azaltıldı.
- Yeni bir uyumluluk matrisi eklendi.
- CN 50023 desteği sağlandı.

### TRAILER KNORR-BREMSE TEBS G2.x

- Paris yazılımı (STD: 710.110, PRM: 730.95) en son sürüme güncellendi.
- TEBS6 birimlerinde EOLT sürecinde WSS testinin tamamlanmama hatası giderildi.
- Bazı varyantlarda yük bilgisi görüntülenirken ortaya çıkan beklenmeyen yazılım hatası düzeltildi.
- RTR testinde SP\_EXTENDED parametresini desteklemeyen birimlerde EOLT tamamlanmama hatası düzeltildi.
- WSS testleri sırasında EOLT'de P2 basınç değerinin okunmama hatası giderildi.

### KAMYON VE OTOBÜS

- EAC1, EAC2.1 ve EAC 2.5 modül değişimlerinin kapsamı artırıldı.
- EAC1 modül değiştirme işleminde iyileştirmeler yapıldı; sürece yedekleme entegrasyonu eklendi.
- iAPU sisteminde hava kartuşu sıfırlama ayarları güncellendi.
- EBS 5.x sistemlerinde arıza kodlarının ve ölçümlerin görüntülenmesi iyileştirildi.
- EBS 5 sistemindeki ECU değiştirme işleminde ayarlamalar yapıldı (SAE J1587 standardında).
- ELC5 sistemlerinin bağlantı ve çalışabilirliği geliştirildi.